

Direzione Produzione
Sicurezza Produzione
Il Responsabile

ASSIFER
Via Lancetti, 43
20158 Milano
assifer@anie.it

ANIAF
Via Guattani, 16
00161 Roma
aniaf@ance.it

ANCEFERR
Via Nomentana, 201
00161 Roma
segreteria@anceferr.it

ADFER
Via di Corticella, 181/A
40128 Bologna
sicurezza@adferitalia.org

ASICAF
Via di Corticella, 181/A
40128 Bologna
sicurezza@asicaf.it

p.c. ANSFISA
ansfisa@pec.ansfisa.gov.it

p.c. Direzione Produzione
Direzione Ingegneria
Direzioni Territoriali Produzione
Sicurezza di Rete e Qualità
Servizi per i Rotabili e la Diagnostica
Loro sedi

Oggetto: Sicurezza nei cantieri di lavoro – Azioni di miglioramento

Come noto, le imprese affidatarie di manutenzione che operano sull' Infrastruttura Ferroviaria Nazionale rientrano nel campo di applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza di RFI e pertanto, devono conformarsi a quanto previsto dalle norme e dalle procedure del Sistema



medesimo, di cui condividono gli obiettivi di riduzione a zero degli incidenti d'esercizio e degli infortuni sul lavoro.

Nell'ambito di tale Sistema, la Direzione Produzione effettua audit e visite a sorpresa nei cantieri di lavoro esternalizzati, per verificare la corretta applicazione della normativa e delle procedure di sicurezza dell'esercizio e del lavoro.

Nel corso dell'anno 2020 sono state effettuate le suddette attività di controllo presso alcuni cantieri di lavoro durante le quali si è prestata particolare attenzione alla corretta applicazione delle procedure, all'efficienza dei mezzi d'opera impiegati, alla verifica delle Qualificazioni Professionali del personale e il mantenimento delle relative competenze, all'organizzazione della sicurezza in cantiere e allo scambio e presidio delle informazioni di sicurezza.

A seguito delle risultanze degli audit, delle visite a sorpresa e dell'analisi degli eventi verificatisi nell'ultimo anno, sono state individuate specifiche azioni di miglioramento che codeste Imprese Appaltatrici dovranno mettere in atto nei propri cantieri di lavoro secondo le specifiche specializzazioni:

- Incrementare la frequenza delle visite ispettive interne nei cantieri di lavoro prevedendo specifici controlli sui mezzi d'opera e sul loro stato manutentivo;
- Per le IA che installano ATWS: attenersi scrupolosamente alle procedure di RFI per l'utilizzo di tali sistemi e rafforzare i controlli nei cantieri di lavoro con particolare riferimento alla verifica della liberazione del binario da attrezzature e/o materiali al termine delle operazioni di montaggio e smontaggio dei componenti del sistema ATWS (cavi, componenti del sistema, segnali, etc.);
- Nell'ambito delle attività formative interne rivolte al personale in possesso della QP per la guida dei MdO, focalizzare l'attenzione sulla corretta esecuzione della prova freno e sulle modalità di stazionamento dei mezzi di trazione e dei rimorchiati, in coerenza con la normativa vigente.

Si chiede inoltre di effettuare una formazione straordinaria a tutto il personale a vario titolo coinvolto nella sicurezza dei cantieri di lavoro, **per rafforzare la consapevolezza e la responsabilità del ruolo svolto e richiamare il rispetto delle regole e della loro corretta applicazione**, al fine di incrementare la **cultura della sicurezza**.

Nel corso del 2021 la Direzione Produzione proseguirà sia con le visite a sorpresa che con gli audit nei cantieri di lavoro, durante i quali sarà verificata l'attuazione delle suddette azioni di miglioramento.

Cordiali saluti.

Ciro Ianniello